Pasos de trabajo en soldadura de recubrimientos de suelo

Paso 1:
Fresado de la ranura con la fresadora de ranuras GROOVER.

Paso 2:
Introducción del hilo de soldadura con la máquina automática de soldadura de aire caliente UNIFLOOR E.

Paso 3:
Primer recorte del hilo de soldadura introducido con cuchillo de cuarto de luna o cuchillo de corte.





Paso 4:
Segundo recorte del hilo de soldadura sobresaliente con el cuchillo de cuarto de luna o cuchillo de corte.