

FUSION 2: Pequeña pero potente.

Convence por su diseño compacto y ergonómico. El fácil manejo y la excelente calidad de soldadura la han convertido en superventas.



La FUSION 2 en la construcción de recipientes.

Extrusora manual de aire caliente

FUSION 2



- Sus 450 mm la convierten en la más corta de su clase de potencia
- Protección contra el arranque del motor que evita un arranque en frío
- Entrada de hilo sin torsión a ambos lados
- Patín de soldadura giratorio, 360°
- Sistema electrónico integrado para el ajuste sin escalas de la temperatura de precalentamiento y el volumen de extrusión

Datos técnicos

Tensión	V~	230 / 120
Potencia	W	2800
Material		PE / PP
Temperatura del aire	°C	hasta 340
Temperatura de plastificación	°C	hasta 300
Hilo de soldadura	mm	∅ 4
Rendimiento PE	kg/h	1.3 – 1.8
Dimensiones (L x An x Al)	mm	450 x 98 x 225
Peso	kg	5.9
Símbolo de conformidad		CE
Clase de protección II		

Nº artículo:

- 119.200 Extrusora manual FUSION 2, 230 V / 2800 W, con enchufe europeo
 150.102 Extrusora manual FUSION 2, 120 V / 2800 W, con enchufe CEE

Envío: FUSION 2, patín de soldadura liso, caja

Accesorios FUSION 2

	Patín de soldadura completo
	145.945 Pieza lisa 45 x 30 x 54 mm
	145.946 Pieza lisa 74 x 50 x 58 mm
	145.896 Solape 25 mm
	145.947 Solape 30 mm
	145.897 Solape 35 mm
	145.912 Soldadura en V 5 / 6 mm
	145.915 Soldadura en V 8 / 10 mm
	145.907 Soldadura en V 12 mm
	145.903 Soldadura en V 15 mm
	145.943 Soldadura en ángulo 5/6 mm (a = 4.2 mm*)
	145.944 Soldadura en ángulo 8/10 mm (a = 7 mm*)
145.812 Soldadura en ángulo 15 mm (a = 10 mm*)	
146.643 Soldadura de esquina exterior 8 mm	
146.645 Soldadura de esquina exterior 10 mm	
146.649 Soldadura de esquina exterior 12 mm	
146.651 Soldadura de esquina exterior 15 mm	
145.811 Soldadura de esquina ∅ 14 mm	
145.488 Soldadura de esquina ∅ 20 mm	
147.602 Cabeza angular 45°	
147.601 Cabeza angular 90°	

* a = Suelde espesor



DIODE PID en soldadura por empuje en un contenedor de PE.



WELDPLAST S4 en uso exterior en España.

Accesorios generales Extrusora manual

	131.451 Soporte del aparato WELDPLAST S2 / S2 PVC / FUSION 2 FUSION 3C
	148.923 WELDPLAST S1
	160.454 WELDPLAST S4 / WELDPLAST S6 / FUSION 3
	136.231 Reflector de precalentamiento WELDPLAST S1/S2 / S2 PVC / S4 / S6 FUSION 2 / 3 / 3C
	134.361 Filtros de aire WELDPLAST S1 / S2 / S2 PVC (incluido en el envío)
	143.776 Filtros de polvo textil WELDPLAST S1 / S2 PVC (en combinación con Filtros de aire) (no incluido en el envío)
	135.082 Filtros de aire FUSION 2 / 3C
	155.829 Filtros de aire WELDPLAST S2
	153.009 Plastfix
	152.676 Plantilla para costuras de soldadura
	144.095 Dispensador de soldadura de alambre
	Caja (incluido en el envío)
	116.367 WELDPLAST S6
	123.173 WELDPLAST S4 / FUSION 3 119.540 WELDPLAST S2 / S2 PVC / S1 / FUSION 2 / 3C

	154.259 Cuchilla de raspador
	154.026 Raspador de contorno
	Resistencia
	134.567 230 V / 2600 W, WELDPLAST S6
	109.984 230 V / 2200 W, WELDPLAST S4 / S2 / S2 PVC
	113.268 230 V / 1100 + 1100 W, FUSION 3
	123.561 230 V / 1750 W, FUSION 2 / 3C
	149.265 230 V / 1000 W, WELDPLAST S1
149.529 120 V / 1100 W, WELDPLAST S1	
149.530 100 V / 1050 W, WELDPLAST S1	
151.026 120 V / 1750 W, FUSION 2	

PLASTFIX proporciona a la soldadura la compresión final necesaria.

